

Leder aufgescheuert

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 23. Mai 2005 um 18:16

Hallo,

ich habe hier etwas Neues:

Bei meinem Dicken dehnt sich das Leder am Fahrersitz aus. An den Flächen der Seitenlehnen vom Fahrersitz, erweckt es den Eindruck, als wenn der Anzug nicht mehr paßt. Es liegt einfach nicht mehr an der Unterkonstruktion an.

Da es vermutlich kein Elefantenpenisleder ist, vermute ich, da der Dicke nun in seinen ersten Sommer geht, dass sich durch die wärmeren Temperaturen, das Leder ausdehnt.

Mein 😄 überlegt nun krampfhaft, wie dem Phänomen abgeholfen werden kann.

Leider kann ich kein Foto einstellen, da ich die Stereo- oder 3D-Photografie nicht beherrsche.:D

Hat Einer schon mal etwas ähnliches festgestellt, und wie wurde dem abgeholfen?

Gruß