

Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „Dieter131“ vom 26. Mai 2005 um 13:43

Zitat von Thomas TDI

Genau diese beiden kleinen Spoiler sind bei mir vorhanden (Modell 2005). Ich habe auch keine Probleme mit Verschmutzungen.

Thomas

Hi Thomas,
waren diese Minispoiler bereits bei Auslieferung serienmässig montiert, dh. meinst Du ab 2005 serienmässig, da Fehler in WOB erkannt ?
Danke für Info + Gruß
Dieter (bei 29° in Frankfurt unter der Markise:D)