

Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „dschlei“ vom 26. Mai 2005 um 16:44

Zitat von Xapathan

Und die Spiegelkappen sind eine Fehlkonstruktion.
Das wurde schon von VW-MA bestätigt. .

Das ist wirklich interssant! Wieso kann so etwas passieren? Man sollte doch meinen, dass VW ab und zu einen Windkanal benutzt, und dabei sollte man doch das Fliessverhalten von Wasser auf der Karosserie feststellen können! Wenn wir Laien es beim einfachen fahren merken, sollten Fachentwickler so etwas doch schon rein statisch beurteilen können, wenn sie nur das Design sehen!

Es wundert mich immer was bei VW in der Entwicklung eigentlich so Vorgeht! Sie können sehr gute Fahrzeuge mit viel Inovation entwickeln, und schlaffen dann ganz einfach bei den Kleinigkeiten ab! Aber diese Kleinigkeiten sind es ja eigentlich, die die Besitzer letztendlich verärgern! Bei meinem V6 waren die Probleme keine weltumwerfenden Sachen, aber sehr viele Kleinigkeiten, die das Fahren nicht unmöglich machten, ständig Ärger verursachten und das Fahrzeug für lange Zeit in der Werkstatt hielten.

Wenn das ein kleiner, billiger Italiener gewesen wäre, wäre das ja nicht so schlimm gewesen, aber bei so einem teuren kasten habe ich dann auf Wandlung gemacht und das auch durchbekommen. Aber viele verärgerte Besitzer sind einfach auf andere Fahrzeuge abgewandert, und man sieht es auch an den Verkaufsverlusten, die VW in den USA hat. Die Japaner haben ihren SUV umsatz erhöht, und VW hat über 40% Einbussen dabei gemacht! 🌐 📺

