

FSE mit 6230i

Beitrag von „agroetsch“ vom 26. Mai 2005 um 20:30

Zitat von Coen NL

Dimiter,

Ich habe jetzt nach Beratung meiner Dealer einen 6230i mit neue Handy schale gekauft.

Handy funktioniert nicht! Laut meines Händlers brauche ich jetzt eine neue Interace für €400!!! Funktioniert es jetzt bei dir? Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, ich komme aus Holland. Mein Toureg R5 ist von july 2004. Grüß aus Holland.

Hallo,

wenn du original die 6310i-Ladeschale am Armaturenbrett hast, brauchst du leider auch ein neues Interface. Diese Version funktioniert **ausschließlich** mit dem 6310i, ein Tausch der Schale reicht nicht!