

# Beleuchtung Instrumente

Beitrag von „Sandokahn“ vom 27. Mai 2005 um 00:19

Zitat von dschlei

Du meinst, dass, mit anderen Wortenvirgentvein "Schluckaf" am Gateway die Instrumenten-Info nicht durchgelassen hat? Was, wenn so ein Fehler mal bei hoher Geschwindigkeit auftritt, und sicherheitsrelevante Infos nicht durchlässt?

Das war dann auch eventuell die Ursache, dass meine Innen-Blinkanzeige und Ton nicht funktionierten, aber aussen alles OK war?

Wenn ich das so bedenke, hätte ich eigentlich lieber keinen Can oder sonst einen Bus, sondern lieber solide Kupferleitungen von Schlater zu Verbraucher und auch zu dem Motormanagement!

So jetzt setz ich dem ganzen noch die Krone auf :

Der Dicke hat nichtmal einen richtigen Blinkgeber , das Klick-Klack kommt nämlich über einen kleinen Lautsprecher im KI testet es mal schnallt euch während des Blinkens ab und lauscht mal ....

Grüße Sandro