

# Beleuchtung Instrumente

**Beitrag von „TJ2“ vom 31. Mai 2005 um 11:03**

Bei mir ist folgendes Phänomen mehrfach aufgetreten:

Licht eingeschaltet, lediglich die roten Anzeigenadeln der Instrumente waren beleuchtet, jedoch nicht Tacho, Drehzahlmesser usw. Sieht zwar cool aus wenn man lediglich rote zeiger sieht, hilft aber nicht so richtig.....

Händler hat daraufhin das komplette Armaturenbrett ausgetauscht. Seitdem okay. Hatte mir allerdings mit dem Austausch eine "voreilende" Borduhr eingefangen. Musste dann durch ein Software up-date i. O. gebracht werden.

Gruss

Thomas