

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „andreas“ vom 2. Juni 2005 um 16:01

Hallo Andreas,

ich denke Dein 😊 ist nur zu faul, neue Reifen, etc. machen Arbeit, er muss 'ne Menge Bürokratie erledigen. Ist sehr kurzsichtig, er würde seine Leistungen ja von VW bezahlt bekommen. Sicherlich hat VW auch bei Euch so etwas wie ein Vertriebszentrum, da würde ich mich hinwenden. Vielleicht hilft es auch, dort auf die Erfahrungen der betroffenen Touareg-Freunde hinzuweisen, die fast alle zumindest 2 Reifen auf Kulanz ersetzt bekommen haben. Bei mir waren es sogar alle 4 (Ende 2004). Die Vermessung müsste auf jeden Fall auch auf Gewährleistung, zumindest Kulanz gehen, ist bei mir bereits mehrfach durchgeführt worden.

Lass Dich bloß nicht unterkriegen, der Kunde ist König, das muss den 😊 nur ab und an mal wieder klar gemacht werden.

Gruß
andreas