

# **Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen**

**Beitrag von „rollo68“ vom 8. Juni 2005 um 20:04**

Hallo!

Das mit den Nummern ist kein pro, nur das tauschen, denn die Spoiler an den Seitenscheiben gibt es nur Komplett mit Gehäuse.

Die Blende unterm Spiegel 11/02-02/04

-7L6 858 523 B 01C Blende links unten 5,45 €  
03/04-

-7L6 858 523 D 01C Blende links unten 5,45 €

C und E hinter der Nummer ist rechts.

Im Anhang findet ihr die Gehäusenummern

MFG

Roland