

Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „dschlei“ vom 8. Juni 2005 um 20:13

Zitat von andreas

Hallo Hannes,

das hat sich bei mir im Zuge des Spiegeltausches auf der Fahrerseite wg. der Vibrationen ergeben, da musste natürlich der beifahrerseitige nachgebessert werden. 😊

Gruß
andreas

Ist es kompliziert die Dinger anzubringen? Ich kann leider nicht nachsehen, da meine Frau mich für einige Tage zum Fahrzeugtausch "gezwungen" hat. Ich muss mich z. Zt. "leider" mit dem kleinen TT begnügen 😊 ! Da bei uns die Schulferien in der nächsten Woche beginnen, glaube ich, dass sie nun die Schule bei uns zu hause einlagern will, deswegen braucht sie in den nächsten Tagen den Dicken.

Ich glaube aber doch, dass die Spiegelspoiler etwas (nichts Dramatisches) bringen, da ich meine (recht subjektiv), dass meine Spiegel bei dem V8 sauberer bleiben. 🙏🙏 Es wäre wirklich interessant zu testen, ob diese kleinen Leisten auf der Verkleidung genug Spoileeffekt haben, um das Regenwasser erfolgreich abzulenken. 😊