

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. Juni 2005 um 16:02

Hallo,

dann will ich von einer neuen Macke berichten.

Nach 8 Monaten vermittelt die Lehne des Fahrersitzes den Eindruck, dass ihr Lederkleid zu groß geworden ist.

An der Innenseite der Seitenlehnen/Stützen ist spürbar und sichtbar Luft zur Unterpolsterung vorhanden.

Leider kann man es nur beschreiben und nicht hier als sichtbares Ergebnis einstellen, da imir die Mittel zur Stereofotografie fehlen.

Es sieht einfach so aus, als wenn die Abnäher/Nähte nicht mehr eng am Polster anliegen und Luft dazwischen ist.

VW hat eine Nachbesserung auch akzeptiert.

Dauer 2 Tage!

- Sitz ausziehen
- Leder abnähen
- Sitz wieder anziehen.

Hat jemand ähnliches beobachtet?

Wo kann hier die Ursache liegen?

Gruß