

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „IT-CS“ vom 22. Juni 2005 um 08:01

1. Wie wär's mal das der Boardbuchhalter serienmäßig eingebaut ist.
2. Beim R5 ein 6.-gang DSG-Getriebe statt der Wandlerautomatik.
3. Luftfederung ohne Xenon-Zwang
4. RADIO-CD mit Laufwerk, das auch MP3 abspielen kann
5. Komfortsitze auch wirklich mal komfortabel machen.
6. Bei der 2-Zonen-Clima die Lüftersteuerung auch getrennt regelbar
7. Fahrzeuggewichtsreduzierung (siehe Vorredner)
8. Werkstattqualität (siehe Vorredner)

Gruß, Jörg