

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 22. Juni 2005 um 10:39

Ich vermisse eine Kontrollleuchte für das Fahrlicht.

Ach ja, die Ledersitze sind trotz Klimaanlage bei Hitze ätzend. Der Rücken ist sofort nass. Man hätte wenigstens kleine Poren in der Rückenlehne vorsehen können , wenn man schon keine Rückenbelüftung vorsieht.