

Stoßfänger/Endrohre V10

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 23. Juni 2005 um 13:26

... und noch mehr Probleme bei der Montage gehabt. Da stimmt nicht nur der Durchmesser nicht, sondern auch die Länge (stehen hinten über). Außerdem hat's bisher auch noch kein TÜV eingetragen.

Thomas