

# Probleme mit original Lautsprechern

Beitrag von „thorstenclouds“ vom 25. Juni 2005 um 11:36

Der Lautsprechertausch hat leider auch nicht mein Problem beheben können, die Lautsprecher verzerren weiterhin. Was ich feststellen mußte ist die Tatsache, dass auch die Lautsprecher hinten rechts betroffen sind. Jetzt muß ich leider mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass mein Kabelstrang einen Defekt aufweist. Irgendwo muß der Kabelstrang einen Defekt an der Isolierung oder an den Steckverbindungen haben. Da jedoch auch die Boxen hinten betroffen sind und somit zwei verschiedene Kanäle betroffen sind, läßt sich meiner Auffassung nach der Defekt an den Steckverbindungen ausschließen und es bleibt nur noch der Defekt an der Isolierung übrig.

Würdet Ihr meiner Diagnose zustimmen? Oder habt Ihr vielleicht eine andere Fehlerdiagnose für mein Problem.

Wenn Ihr mir zustimmt sagt mir doch bitte mal, ob es einfach ist das defekte Kabel durch ein neues zu ersetzen, bzw. ob dies überhaupt ohne weiters so möglich ist. Habe nämlich keine lust das die mir den gesamten Touareg auseinander nehmen und danach mehr kaputt ist als vorher.

Als alternative fasse ich eine Nachrüstlösung von Lautsprechern, Verkabelung und Einstufe ins Auge, die ich mir von Volkswagen wenigstens zu einem bestimmten Teil bezahlen lassen würde. Ich würde sagen, dass diese Lösung die beste und einfachste wäre. Wenn meine Werkstatt den Fehler wirklich ausfindig machen müsste würde dies sicherlich mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Hier nochmal die Nachrüstlösung:

**Endstufe die hinter das Handschuhfach kommt und durch den Strom vom Iso-Anschluß versorgt wird:**

<http://www.i-sotec.com/de/products/amplifiers/i-soamp-4.html>

<http://www.digitalo.de/>

**Lautsprecher der Firma Focal für Vorn und Hinten:**

<http://www.bigdogaudio.de/pd591143238.htm>

Mit freundlichen Grüßen  
thorstenclouds