

Reifenverschleiß

Beitrag von „TDI-Junkie“ vom 28. Juni 2005 um 16:39

Ola aus dem Süden...

Habe heute durch Zufall entdeckt, dass meine werksseitig montierten Bridgestone Turanza 255er vorne links und rechts einen enorm hohen Verschleiss aufweisen. Nach ca 4000 gefahrenen Kilometern sehen die Dinger aus als ob sie bereits 20'000 km auf dem Zähler hätten! Die hinteren Reifen sind davon nicht betroffen.

Ich meine mich zu erinnern, dass dieser abnorme Verschleiss hier schon mal behandelt wurde und durch Kulanz VW-seitig das Problem behoben werden konnte.

Kann mir hier jemand kurz ein paar Tips/Erfahrungswerte geben, bevor ich meinen freundlichen aufsuche?

Danke im voraus.

Greez
Adrian