

# keine Leistung im oberen Bereich

**Beitrag von „Speed“ vom 19. Juli 2005 um 15:10**

Hallo,

habe einen V10 und der hat seit dem er in der Werkstatt war wegen Ölverlust im oberen Bereich keine Leistung mehr. Wenn man bei 150 Gas gibt, ist er mit Halbgas genauso schnell wie mit Vollgas. Hat noch jemand dieses Problem?

Arno