

keine Leistung im oberen Bereich

Beitrag von „Speed“ vom 19. Juli 2005 um 16:06

Hallo,

also man merkt es eigentlich nur wenn ab 140, da er da die gesamte Leistung erst braucht. Es ist Drehzahl abhängig - hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem A8 3.3 TDI und da war es der Luftmassenmesser. Die wurden aber schon beide getauscht und die Werte sind auch OK. VW dockert jetzt schon seit 3 Wochen rum und keiner weiß was es sein könnte. Ein anderer Kunde mit dem V10 hat das gleiche Problem und hat den Leistungsverlust gar nicht bemerkt, da man es wie gesagt nur im oberen Bereich merkt. Vorher ging er ab 140 wie die Pest und jetzt ist er nicht mehr schneller auf 200 KM/h als ein A6 2.5 TDI. in der Stadt geht er immer noch super.

Arno