

Handy Adapter (AB) SonyEricsson K700i

Beitrag von „hok4711“ vom 21. Juli 2005 um 07:49

Hallo zusammen,

gestern war wieder ein Werkstatt Termin. Leider bei dem Problem mit der FSE keine wirklichen Erfolge 😞 .

Getestet wurde auch die Funktion mit einem anderen Adapter und dem Nokia 6310i. Das gleiche Problem. Empfang gut. Nur hört mich der Gesprächspartner immer noch nicht. Der Händler will jetzt eine neue Steuerungs-Box und eine neue Blende mit einem neuen Mikro bestellen und testen.

Ist wirklich eine traurige Geschichte, da uns wirklich der Ansatz fehlt, woran dieses liegen kann.

Könnte die verwendete Software beim "T" einen Einfluss auf dieses Problem haben? Welches Release wird empfohlen und wo kann ich den Release, der im Moment installiert ist überprüfen?

Danke für Euer Feedback,

Gruss,
Holger