

# Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „Thanandon“ vom 22. Juli 2005 um 08:05

Ich glaube es kann, muss aber nicht.

Für die Sägezahnbildung kommen immer mehr Gründe in Frage.

Ich würde einfach so schnell wie möglich einen unabhängigen Reeifenshop eine Testanalyse machen lassen, das ganze schriftlich festhalten lassen und dem 😊 das auch nochmal messen und testen lassen, mal sehen was dabei rauskommt. Wichtig ist das ganze im Auge zu behalten und Veränderungen zu registrieren und dokumentieren.

WENN es zu weiteren Problemen kommt unbedingt mit dem 😊 sprechen und Lösung suchen lassen! Keep us posted!!!