

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „andreas“ vom 22. Juli 2005 um 15:39

Habe mir gerade sagen lassen, dass der Austausch des VTG fast 10.000 € kostet. Meins wurde auf Garantie getauscht. Leider ist der Touareg noch nicht abholbereit, die ganzen Excenterschrauben zum Einstellen des Fahrwerkes werden nun auch noch getauscht, da diese vom ständigen Einstellen so "ausgelutscht" waren, dass die Messwerte schon nach dem Stehen über Nacht nicht mehr stimmten. 🙄

Bis Dienstag muss ich wohl noch warten, da nun auch noch der Messtisch "ausgestiegen" ist. 😞

Gruß
andreas