

V6 TDI 10 000 Km Licht und Schatten ?

Beitrag von „Austrianer“ vom 26. Juli 2005 um 13:02

Hallo ihr Lieben,

leider hat nach 14 tagen der Fehlerteufel wieder zugeschlagen. Der Schalter der elektrischen Spiegelverstellung verliert die Beschichtung, das Alupaneel beim Zündschloß ist rechts an der schmalsten Stelle komplett durchgebrochen, die Plastikhalterung zur Aufnahme der Kopfstützen bei umgelegten Sitzen ist rausgerissen und das alles bei sehr schonender Behandlung. 😞

Ohne Worte Gruß Austrianer