

Meine ersten 3000 km

Beitrag von „IT-CS“ vom 5. August 2005 um 14:53

Ich habe das gleiche Problem mit verschiedenen Fahrzeugen in Florida (USA) gehabt. Das Problem ist die hohe Luftfeuchtigkeit und die AC, die meist auf die Frontscheibe zielt. Lösung: AC nicht an die Frontscheibe blasen lassen oder Temp. höher drehen. Ich habe hier das Problem noch nie gehabt. Fall Du unsicher bist lass die AC - Temp. mal beim freundlichen prüfen. Vielleicht ist diese auf zu kalt eingestellt.

Gruß, Jörg