

# Meine ersten 3000 km

**Beitrag von „Franks“ vom 5. August 2005 um 16:02**

Wie ja schon gesagt, tritt das Problem der in Bereich über dem mittleren Ausströmer beschlagenen Frontscheibe immer dann auf, wenn es bei relativ hoher relativer Luftfeuchtigkeit im Auto deutlich kühler ist als draußen, bei uns in Texas (und in weiten Teilen der USA) ist das regelmäßig der Fall, so dass dieses Problem in den US- Foren ausführlich diskutiert wird/wurde. VW- Lösung ist, einen „Einsatz“ in den Ausströmer zu legen, der den Luftaustritt zur Frontscheibe hin reduziert, so dass es nicht mehr zum Beschlagen kommt.

Ich persönlich wische aber lieber ab und zu die Scheibe, als mir von VW einen alten Lappen unters Armaturenbrett stopfen zu lassen.

Gruß,

Frank