

Kühlergrill

Beitrag von „holger.ihle“ vom 29. Juni 2004 um 21:55

Ich habe den unteren Chromring (der früher im Chrompaket enthalten war) nachgerüstet bekommen. Ich habe eine offizielle Beschwerde an VW und meinen Händler geschrieben. Wolfsburg hat das Teil beigestellt und mein Händler hat den Einbau übernommen.

Bild brauche ich ja wohl keines mehr einzustellen, ich denke, den Chromring kennt inzwischen jeder.

Außerdem wurde das MFD gewechselt, wegen vorgehender Uhr.

Mein Tank hat immer bei 75 Litern gemeldet, daß ich tanken solle. Da war ein Tankgeber defekt (der Touareg hat zwei davon). Der wurde auch getauscht, bin mal gespannt, ob die "Reserve"-Meldung jetzt richtig kommt.

Dann hatte ich noch moniert, daß die Sitze sich absenken und das Display der Standheizung fast nicht zu lesen ist, kein Kontrast. Da muß ich nochmal anrufen, was sie gemacht haben. Ich bekomme das Auto abgeholt und gebracht, war nicht da, als er zurück kam.

Gruß, Holger