

Reifenverschleiß

Beitrag von „Ganove“ vom 14. August 2005 um 13:08

Nun denn, da fange ich mal als erster an:

Laufleistung

14.500 km

Reifenmarke und Typ

Dunlop PT8000

Reifeingröße

255/60R17

Fahrzeugtyp

V6 TDI mit Stahlfederung

ursächlicher Grund des höheren Verschleiß

???

Mehrfache Fahrzeugvermessung bisher ohne positives Ergebnis

Höhe der Ersatzleistung

Bei 9.500 km neue Hinterreifen (Garantieleistung)

Momentan bei 14.500 km läuft ein entsprechender Antrag wg. blanken Vorderreifen