

Reifenverschleiß

Beitrag von „Sandokahn“ vom 14. August 2005 um 13:17

Laufleistung 12200

Motor R5 mit Luftfederung

Reifenmarke Bridgestone ER30 Touranza

bei 9000 Km Vorderreifen getauscht wegen Sägezähnen

Achsvermessung durchgeführt und an positive Toleranzgrenze gestellt.

Wie es jetzt aussieht weiß ich nicht weil ich sie ja nicht mehr habe