

Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „Joachim“ vom 25. August 2005 um 16:47

Hab übrigens meinen aus der Werkstatt zurückbekommen.

Fahrwerksfehler schein anscheinend behoben zu sein.

Nach mehreren Versuchen des 😊 und keiner Reaktion von VW durfte er nun ein neues Luftaggregat einbauen, da der Rep-Satz nicht verfügbar war. (Ich hatte immerhin einen Touareg als Leihwagen).

Jetzt tritt der gleiche Fall bei einem anderen Kunden des 😊 auf. Die baten nun VW ob sie dann auch das Aggregat tauschen durften.

Nö, war die Antwort: Es soll das gleiche passieren wie bei mir: Erst auslesen, resetten, Kunde fahren lassen, wens dann nochmal auftritt (ist es schon), dann Rep Satz bestellen, wenn nicht verfügbar, dann eventuell Aggregat tauschen.

Ich glaub ich bin im falschen Film 🙄