

Klimaanlage kühlt nicht :-)

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 25. August 2005 um 19:35

Hallo,

wenn ich´s für mich übersetze, kann ich es hier auch gleich einfügen:;)

Der funktionsunfähige A/C Kompressor, DTC 00445 wird im Kompressor des DTC Gedächtnisses A/C ist funktionsunfähiger, Diagnosemühe-Code (DTC) 00445 wird gespeichert im DTC Speicher gespeichert. Das Touareg, das mit einer 4.2L V8 Maschine ausgerüstet wird, hat einen abkühlenden Temperaturfühler - G454-, das das abkühlende Niveau errechnet, das auf der Temperatur und dem Druck des HVAC Systems basiert. Dieser Sensor kann durch plötzliche Temperaturwechsel wie Bewegungen von einer kühlen Garage auf ein heißes äußeres Klima oder von einem heißen äußeren Klima auf ein verhältnismäßig kühles Klima wie eine Autowäsche nachteilig beeinflusst werden.

Gruß