

# Ärger mit meinem Touareg!

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 25. August 2005 um 21:03**

Hallo Honigtoertchen,

hier ist einer der Legosteine im eingebauten und im losen Zustand.

Das Problem beim Dicken ist, das diese Steine nicht richtig einrasten und bei der geringsten Berührung sich selbständig machen.

Da kann es tatsächlich passieren, dass die gesamte Schienenverkleidung der Sitzbefestigung mit nach vorne fährt, wenn der Sitz vorfährt.

Zieh doch mal dran?:(

Gruß