

# Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. August 2005 um 19:34

Hallo,

das mit der Batterie ausbauen mußte der 😊 nämlich Heute machen.  
Das heißt, ich nehme an, dass zum Aufladen die Batterie ausgebaut werden muß.

Heute Morgen noch problemlos gestartet, wollte ich heute Mittag mit meinem Chef ein paar Objekte besichtigen.

Was soll ich lange drum rum schreiben: Der Dicke springt nicht an!  
Nur ein kleines Surren.

Diagnose: Nicht genug Saft  
Analyse 😊 : Radio angelassen

Kann das überhaupt sein? Ich denke das Ding stellt sich selbst ab, wenn ich die Zündung ausschalte und die Fahrertür öffne?

Gestern hatte ich das Problem, dass der Dicke meinte mir einen Systemfehler Fahrwerk zu melden. Die Fehlersuche beim 😊 ergab Unterspannung.

Die Batterie wurde letzte Woche im Zusammenhang mit der Erkennung der Funkschlüssel durch die Memoryschaltung geprüft. Ladezustand, Stromversorgung lt. Freundlichem alles in Ordnung.

Selbst, wenn ich das Radio 4 Stunden angelassen hätte, dürfte m.E. die Batterie bei diesen Temperaturen nicht leer sein.

Wie geht sowas? Kann das sein?

Jetzt habe ich einige Zeit gebraucht um die Einstellung im Menue wieder herzustellen.

Gott sei Dank ist die US-Fahrtlichtschaltung nicht weg und die Bahnschranke ist auch nicht wieder in Betrieb. Den Langzeitverbrauch und die Anzeigen ab Start mußte ich aber reseten. Der Dicke hatte einen Langzeitdurchschnittsverbrauch von 48,5l.

Der 😊 mußte rund 15 Fehler aus dem Speicher löschen weil der Dicke keinen Saft mehr hatte.

