


Ärger mit meinem Touareg!

Beitrag von „andreas“ vom 26. August 2005 um 19:55

Hallo Zusammen,

da das Navi mit dem CAN zusammenhängt, vermute ich, dass bei eingeschaltetem Navi von etlichen Steuergeräten Strom verbraucht wird. Bei Unterspannung funktioniert dann vielleicht die Abschaltautomatik nicht mehr richtig und der Teufelskreis nimmt seinen Lauf, der mit einer völlig leeren Batterie endet. Klingt zwar paradox, erscheint mir aber eine mögliche Erklärung zu sein. 

Gruß
andreas