

Bedienelemente verlieren die Beschichtung

Beitrag von „Johnson“ vom 21. September 2005 um 11:24

Hi,

seit einiger Zeit lösen sich bei meinem Dicken die Bedienelemente auf! Unter der sonst schwarzen Beschichtung ist nun hässliches weisses Plastik zu sehen. Folgende Stellen sind betroffen:

1. Lichtschalter
2. MF-Lenkrad Knöpfe
3. Riegel für Mittelkonsole

Hat schon mal jemand ein Problem damit gehabt? Ist ein bisschen früh nach 2 Jahren das er nun anfängt sich selber zu kompostieren, gelle?!

Gruss Frank