

Bedienelemente verlieren die Beschichtung

Beitrag von „tengel“ vom 21. September 2005 um 15:31

Zitat von Johnson

Hi,

seit einiger Zeit lösen sich bei meinem Dicken die Bedienelemente auf! Unter der sonst schwarzen Beschichtung ist nun hässliches weisses Plastik zu sehen. Folgende Stellen sind betroffen:

Hat schon mal jemand ein Problem damit gehabt? Ist ein bisschen früh nach 2 Jahren das er nun anfängt sich selber zu kompostieren, gelle?!

Gruss Frank

Sofort zum 😊 und Alarm schlagen, Problembehebung sollte noch innerhalb der Gewährleistung von 2, aber m.E. auch darüberhinaus behoben werden. Ist ja so schlimm wie Durchrostung und hier wird 12 Jahre Garantie gegeben...