

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Meikrosoft“ vom 21. Februar 2004 um 20:40

Aus meiner Sicht hätte man besser machen können:

TELEFONFREISPRECHEINRICHTUNG

Sie rauscht extrem, ist nur mit dem 6310i wirklich funktionsfähig, das ist nicht Stand der Technik im 21. Jahrhundert...

GEWICHT

Durch die Verarbeitung modernerer Materialien hätte man sicherlich 100-200 Kg Gewicht sparen können...

SITZE

Die Sitze haben wenig Seitenhalt und gehören m.E. nicht zu den bequemsten...

PDC

Die akustische Warnung kommt immer nur von vorne, egal ob das Hindernis vorne oder hinten näher rückt. Da gibt's bessere Beispiele...

GURTWARNUNG

Sollte im Komfortmenü abstellbar sein

REIFEN/FELGEN

Die Auswahl für den R5 TDI könnte größer sein...

DACHRELING

Eine Dachreling in Längsrichtung hätte optisch nicht geschadet, der Quer-Henkel ist gewöhnungsbedürftig...

SCHIEBEDACH

ist etwas klein geraten... stammt wahrscheinlich aus dem Golf

STANDHEIZUNG

der Lieferumfang könnte durchaus 2 Fernbedienungen umfassen (wie im Handbuch beschrieben)

ABGEDUNKELTE SCHEIBEN HINTEN

Wer um Gottes Willen hat bei VW entschieden, diese grün einfärben zu lassen !?! Warum nicht einfach neutral (grau) wie bei anderen Herstellern ???

DOSENHALTER

Unverständlich warum manche Ausführungen Haltespannen haben und andere nicht (meine hat's nicht)... Zudem hätte man das Ding mit einer Abdeckung versehen können (wie bei BMW zum Beispiel)...

MITTELARMLEHNE

Sieht unförmig aus, hätte man höhenverstellbar machen können...

Mehr konnte ich bis heute noch nicht feststellen, da meiner schon 6 Stunden nach Abholung in die Werkstatt musste und seither dort rumsteht.

Micha