

# Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

**Beitrag von „Meikrosoft“ vom 21. Februar 2004 um 20:40**

Aus meiner Sicht hätte man besser machen können:

## TELEFONFREISPRECHEINRICHTUNG

Sie rauscht extrem, ist nur mit dem 6310i wirklich funktionsfähig, das ist nicht Stand der Technik im 21. Jahrhundert...

## GEWICHT

Durch die Verarbeitung modernerer Materialien hätte man sicherlich 100-200 Kg Gewicht sparen können...

## SITZE

Die Sitze haben wenig Seitenhalt und gehören m.E. nicht zu den bequemsten...

## PDC

Die akustische Warnung kommt immer nur von vorne, egal ob das Hindernis vorne oder hinten näher rückt. Da gibt's bessere Beispiele...

## GURTWARNUNG

Sollte im Komfortmenü abstellbar sein

## REIFEN/FELGEN

Die Auswahl für den R5 TDI könnte größer sein...

## DACHRELING

Eine Dachreling in Längsrichtung hätte optisch nicht geschadet, der Quer-Henkel ist gewöhnungsbedürftig...

## SCHIEBEDACH

ist etwas klein geraten... stammt wahrscheinlich aus dem Golf

## STANDHEIZUNG

der Lieferumfang könnte durchaus 2 Fernbedienungen umfassen (wie im Handbuch beschrieben)

## ABGEDUNKELTE SCHEIBEN HINTEN

Wer um Gottes Willen hat bei VW entschieden, diese grün einfärben zu lassen !?! Warum nicht einfach neutral (grau) wie bei anderen Herstellern ???

## DOSENHALTER

Unverständlich warum manche Ausführungen Haltespannen haben und andere nicht (meine hat's nicht)... Zudem hätte man das Ding mit einer Abdeckung versehen können (wie bei BMW zum Beispiel)...

## MITTELARMLEHNE

Sieht unförmig aus, hätte man höhenverstellbar machen können...

Mehr konnte ich bis heute noch nicht feststellen, da meiner schon 6 Stunden nach Abholung in die Werkstatt musste und seither dort rumsteht.

Micha