

Rückwärts gegen einen Betonring

Beitrag von „dschlei“ vom 27. September 2005 um 00:54

Zitat von andreas

Hallo Bernd,

das ist bitter aber bestimmt kann dir ein Beulendoktor weiterhelfen. Lass aber unter der Stoßstange mal nachschauen, nicht das doch ein Teil was abbekommen hat, was für die Energieaufnahme da ist und dies beim nächsten Mal nicht mehr kann. 😊

Gruß
andreas

Da ich meine hintere Stoßstange schon 2 mal abhatte (An und Abbau einer Anhängerkupplung), weiss ich ziemlich genau wie es hinter dem Plastik aussieht. Wenn nur der wirklich untere Teil der Verkleidung beschädigt ist, macht es nichts aus. VW verwendet als Energieaufnahmemittel ein Hartschaumformteil, welches zwischen der Aussenhaut und der Metallverstrebung am hinteren Rahmen eingelegt ist. Dieses Teil kann verformt (zusammengepresst) werden, und verliert daher seine Funktion. Das passiert aber eigentlich nur, wenn der lackierte Teil etwas abbekommen hat. Wenn Du mit der Hand hinter die Stoßstange gehst (nach oben), kannst Du Teile des Schaumteiles fühlen, und abschätzen, ob es deformiert ist.

Ich hoffe, dass alles gut gegangen ist!