

# Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 2. Oktober 2005 um 10:49

Da fällt mir noch ein:

1. der Schalter für die Verstellung der Seitenspiegel hat keine Ruheposition. Entweder klappt man sie ran, heizt sie, was im Sommer nicht wirklich Sinn macht, oder man hat die Spiegel in Verstellposition, was oftmals eine ungewollte Verstellung nach sich zieht.
2. der Regensensor aktiviert sich nach dem Start bei Dauerregen erst nach ca. 100 m. Entweder man fährt so lange im Blindflug, oder muss doch wieder per Hand dran rumfummeln. Was soll so was?

Mich nerven solche unnützen Kleinigkeiten maßlos.

