

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 2. Oktober 2005 um 12:50

Zitat von Rocky Mountain

Da fällt mir noch ein:

1. der Schalter für die Verstellung der Seitenspiegel hat keine Ruheposition. Entweder klappt man sie ran, heizt sie, was im Sommer nicht wirklich Sinn macht, oder man hat die Spiegel in Verstellposition, was oftmals eine ungewollte Verstellung nach sich zieht.
2. der Regensensor aktiviert sich nach dem Start bei Dauerregen erst nach ca. 100 m. Entweder man fährt so lange im Blindflug, oder muss doch wieder per Hand dran rumfummeln. Was soll so was?

Mich nerven solche unnützen Kleinigkeiten maßlos.



Hallo Bernd,

Punkt 1 stört mich eigentlich nicht. Bei mir steht der Schalter eigentlich immer in Position R, damit die Rückwärtsfahrt aktiviert ist.

Punkt 2 trifft bei mir nicht zu. Der Regensensor aktiviert sich sofort. Jetzt in der Übergangszeit ist das teilweise sogar lästig. Er wird nämlich auch tätig wenn die Scheiben von außen beschlagen, und dann mit rasender Geschwindigkeit.

Gruß