

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Touareg3,2“ vom 2. Oktober 2005 um 16:51

Hallo Alle zusammen,

Mich stört, neben den unbequemen Fordersiten mit wenig Seitenhalt, vor allem, das die Heckklappe bei Regenwetter extrem viel Wasser in den Kofferraum tropfen lässt.

Hat dieses Problem auch schon einmal ein anderer Touaregfahrer bemerkt ?

Da haben die bei VW Ingenieure und Probefahrer usw. und keinem fällt dieser extreme Mangel auf. Das kann ich einfach nicht glauben.

Gruß Markus