

# Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „bernann“ vom 2. Oktober 2005 um 19:04

Ich habe den Dicken jetzt knapp 2 Wochen.

Mich haben sofort folgende 2 Sachen gestört (und es hat bis heute nicht aufgehört mich zu stören):

## 1. Spiegelung in den Instrumenten.

Im linken Teil der Instrumente, also hauptsächlich im Drehzahlmesser spiegelt sich permanent die linke hintere Rückscheibe.

Das muss eigentlich bei allen so sein.

Siehe Forum:

Umfrage und Meinungen

- Mein nächster Dicker

- Bild im Beitrag vom 01.10.2005 / 21:08 / Thomas TDI

Wäre die Instrumententafel leicht konkav gewölbt, würde das nicht vorkommen.

## 2. Handhabung der Schlüsselfernbedienung

Die zwei Tasten für öffnen und schließen sind für mein Empfinden in der falschen Reihenfolge angeordnet. Wenn ich zum Auto gehe und öffnen will, drücke ich intuitiv die Taste, die in Richtung Auto zeigt.

Wenn ich vom Auto weggehe und schließen will, drücke ich intuitiv die Taste, die vom Auto wegzeigt.

Bei BMW sind die Tasten so angeordnet.

Beim Touareg (und auch bei Mercedes) ist das leider gerade umgekehrt.

Eine intuitive Bedienung ist nicht möglich. Ich muss jedesmal mein Gehirn vergewaltigen.

Ich habe bisher so eine Fernbedienung nie benutzt. Es hat also nichts mit Gewohnheit zu tun.

Stört euch diese Tastenanordnung nicht?

Gruß bernann

... der mit dem 100 % Chromfreien