

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 2. Oktober 2005 um 20:42

Zitat von Touareg3

Hallo Alle zusammen,

Mich stört, neben den unbequemen Fordersiten mit wenig Seitenhalt, vor allem, das die Heckklappe bei Regenwetter extrem viel Wasser in den Kofferraum tropfen lässt.

Hat dieses Problem auch schon einmal ein anderer Touaregfahrer bemerkt ?

Da haben die bei VW Ingenieure und Probefahrer usw. und keinem fällt dieser extreme Mangel auf. Das kann ich einfach nicht glauben.

Gruß Markus

Alles anzeigen

Kann ich beides nicht bestätigen. Die Sitze sind sehr bequem. Im Gegensatz zu manch anderem Sitz habe ich weder Rückenschmerzen, noch das Gefühl von den Sitzwangen eingezwängt zu sein.

Zitat von bernann

... **1. Spiegelung in den Instrumenten.**

Im linken Teil der Instrumente, also hauptsächlich im Drehzahlmesser spiegelt sich permanent die linke hintere Rückscheibe.

Das muss eigentlich bei allen so sein.

Siehe Forum:

Umfrage und Meinungen

- Mein nächster Dicker

- Bild im Beitrag vom 01.10.2005 / 21:08 / Thomas TDI

Wäre die Instrumententafel leicht konkav gewölbt, würde das nicht vorkommen. ...

Alles anzeigen

Bei mir spiegelt sich im Fahrbetrieb überhaupt nichts! Alles klar ablesbar!

Thomas