

Handyvorb. in Mittelarmlehne

Beitrag von „Momo7“ vom 11. Juli 2004 um 11:12

Anmerkung und auch weitere Frage:

Ist es nicht so, dass wir diese sog. "Blackbox" speziell für das 6310 bereits eingebaut haben und das das Problem sein könnte?

Ist es denkbar, dass man die "Blackbox 6310" gegen eine von SonyEricsson austauscht?

Auch wenn man dann das Multifunktionslenkrad nicht mehr damit einsetzen kann, das wäre mir egal.

Sollte doch funktionieren, oder etwa nicht?

Ist das rote Dreieck nicht nur ein Hinweis, dass keine "Blackbox" verbaut ist? Von der Steckerseite ist das doch alles gleich. Die Frage ist nur, wohin die Kabel führen. In eine "Blackbox" a la 6310i oder ins "Nichts".

Momo, der hofft, dass seine Vermutung richtig ist