

Sachstand nach 8000 km - R 5 Bj 03/2004

Beitrag von „Leitwolf“ vom 12. Juli 2004 um 09:41

Das mit der zugigen Kaltluft an der Beifahrertür hatte ich auch.

Ist ja die Gebläsedurchführung zum Ausströmer B-Säule.

Die Gummilippe der Tür, die an der B-Säule abdichten soll, hatte etwas Spiel.

Wurde auf meinen Vorschlag hin unterfüttert - setdem keine Zugluft mehr.

Gruß

Henryk