

Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt

Beitrag von „RockingRick“ vom 6. Oktober 2005 um 16:32

Werte Mitstreiter,

bei mir hat sich nach dem Einsatz der Keillösung inzwischen die Plastiksitzverkleidung verabschiedet. Durch (Über-)Belastung ist die Verkleidung an der Stelle, an der der Keil den Hebel arretieren sollte, gebrochen.

Der Keil hat sich ins Innere des Sitzes verabschiedet.

War wohl nicht so die perfekte (Zwischen-)Lösung...

Mal sehen, was der 😊 dazu sagen kann.

Gruss

Ulli