

Alle Jahre wieder!

Beitrag von „agroetsch“ vom 9. Oktober 2005 um 20:48

Zitat von micha899

Blinker rechts, Blinker links und Warnblinklicht n i c h t s, kein zucken! Alle anderen Verbraucher funktionierten ohne Probleme (Klima, Licht, Navi, Telefon usw.)
Witzigerweise zeigte der Voltmesser "0" an! 😬

Hallo Micha,

netter Bericht!

Das von dir beschriebene Symptom zeigte mein R5 auch einmal, kam nie wieder. Damals gingen allerdings die Blinker, aber nicht die Kontrolleuchten! Und die Instrumentenbeleuchtung liess sich nicht mehr regulieren.

Nach einem "Restart" ging alles wieder, der Vergleich mit Windows ist gar nicht so abwegig.