

kurzfrisger Ausfall eines Xenon Scheinwerfers

Beitrag von „Martin W“ vom 10. Oktober 2005 um 18:50

Hallo,

gestern stellte sich bei mir folgendes Problem ein, beim fahren kam plötzlich beim beschleunigen der Hinweis Beleuchtung überprüfen, nach zwei bis drei Sekunden verschwand der Hinweis wieder, es passierte jedoch noch einige male.

Als der Hinweis mal wieder kam, überprüfte ich die Scheinwerfer und stellte fest, daß der rechte Xenon Scheinwerfer nicht funktionierte, nachdem ich das Licht aus und wieder eingeschaltet hatte funcieonierte der Scheinwerfer wieder.

Hat schon mal jemand solch einen Vorfall gehabt und woran kann es liegen?

Gruß, Martin