

kurzfrisger Ausfall eines Xenon Scheinwerfers

Beitrag von „dschlei“ vom 10. Oktober 2005 um 19:27

Das kann durch einen schlechten Kontakt in der Lampeneinheit verursacht werden. Manchmal hilft es, wenn man die Einheit fest nach innen drückt, es kann auch notwendig sein, die Einheit mit dem Spezialschlüssel zu lösen, nach hinten (innen) drücken, und wieder zu befestigen.