

Defekt FSE für Nokia 6230

Beitrag von „Lollo050968“ vom 11. Oktober 2005 um 07:55

@andreas: Sicherung 5 und 49 im rechten Sicherungskasten gezogen und wieder eingesteckt -> Problem behoben 🙏🙏🙏 Vielen Dank!

@Thanadon: Der 😊 ist der Ahnunglose. Er hat noch nie was von einem SW Update für eine FSE gehört. Na der kann sich warm anziehen, über meinen Händler in Süddeutschland krieg ich jetzt die Infos und dann ist der Kundendienstleiter dran.

Zum Tip von andreas meinte der 😊 nur: "Ich glaube nicht das das was nützt". Ich glaube langsam man muss eine ausgesprochene Niete sein um bei VW im Kundendienst arbeiten zu dürfen.

Gruß

Lollo