

Menüstruktur - Komfortsetup nicht vorhanden

Beitrag von „nielemic“ vom 22. Februar 2004 um 11:47

Danke für die Antworten.

Ein Reset bringt keine Veränderung. Das Fahrzeug muss stehen und die Zündung an sein, stimmt, aber der Punkt "Komfort" innerhalb des Komfortmenüs fehlt halt.