

Batterie leer ESP Fehler

Beitrag von „nielemic“ vom 22. Februar 2004 um 14:11

Hi,

gerade wurde mein Tuareg vom VIP Service mitgenommen. Das Fahrzeug liess sich heute Morgen nicht starten. Ein Starthilfekabel brachte die Maschine zum laufen. Aber alle Parameter in der Software wurde zurückgesetzt. Die Lampen am Runden Knopf für die Diff.- sperren blinken. Der VIP Service meinte, besser nicht zu fahren und hat ihn verladen.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit einer entladenen Batterie und anschliessenden "black out"?